




遮断器のオーバーホール



分解前



OVH後



- 管理寸法のチェック、調整
- 枯渇部品の再製作*
- コイル絶縁復旧

* 一部、製作対応できない部品もあります。
* 製作部品の保証は致しかねます。



JFE プラントエンジニア 株式会社